

Q2 Flexible Electronic Ruler EN



User Manual

Before use, please read carefully all safety warnings, instructions, illustrations, and regulations marked in the manual.



UF-TOOLS
POWER. IN YOUR HANDS

Product Overview

Measurement point indicator



Main Parameters

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Product Type | Q2 Smart Electronic Ruler |
| Unit (of measure) | cm-in-ft |
| Operating temperature | -10℃-50℃ |
| Endurance | Approx. 3000 meters measured |
| Measurement range | Single 0-9.99 m, cumulative 99.9 m |
| Standby time | 180 Days |
| Battery Type | 200mAh lithium polymer battery |
| Charging method | DC 5V |

Start Using

Power on/off:

Short press power button, power on; the Measurement point indicator is always on after power on, ready to measure.

Long press the power button, shutdown; After 180 seconds of no operation makes the device automatically shut down.

Start Measurement


Keep the measurement wheel in contact with the measurement object and slide it, the screen will display the measurement data in real time. During the measurement, the breathing light will blink to indicate. When the measurement is stopped, the breathing light is always on.



In the default measurement mode
Data X is the distance from point A to point B
Both ends of A/B are unobstructed

Continuous Measurement

Keep the measuring wheel in contact with the measuring object and roll it, when the wheel stops rolling, the screen data will be kept for 30s, the current screen data will be cleared to zero and the measurement can be carried out again, at this time, the secondary-display area displays the historical cumulative data and the main display area displays the current single measurement data.




Data Zeroing

Short press the power button to zero the current measurement data, and this final totaled data will be stored automatically.



Automatic Storage

In the measurement state, without any operation for 30 seconds, the device automatically stores the current measurement data.




Historical Record






In the measurement state, short press the "power button" to clear and save the current data, short press the "power button" again to view the last set of historical data; short press the function button or slide the scroll wheel in the history view mode will exit the history mode, and carry on the measurement mode.



Switching Measurement Modes



In the main page of the machine, press the "Function Key" briefly to switch the measurement mode.

- | | |
|---|---|
|  | Applicable to the case where there is no obstruction on both the left and right sides, the data is the actual rotation distance of the roller. |
|  | For cases where there are obstructions on both the left and right sides, the length of the fuselage is automatically taken into account in this mode. |
|  | For cases where there is an obstruction on the left side, this mode automatically takes 1/2 the length of the fuselage into account. |
|  | For cases where there is an obstruction on the right side, this mode automatically takes 1/2 the length of the fuselage into account. |
|  | This mode measures the circumference of a cylindrical object and automatically calculates the diameter R of the object. |

Advanced Settings

Switching Units

Under the power-on condition, press and hold down the "Function Key" to switch the measurement unit cm-in-ft.



Charging Mode

Charging Mode

The measurement point indicator and the power symbol flash to indicate when charging, and always on when fully charged.



Instructions for Use

⚠ Be sure to read all terms and operating instructions in this manual before using the product.

Failure to follow these safety terms and operating instructions may result in danger and injury.

⚠ Changing the use of this product is strictly prohibited. ⚠ Keep your instrument in a safe place.

Keep it away from uninvolved persons.

⚠ Do not repair the instrument without authorization. If the product is damaged, contact your local dealer.

⚠ Electromagnetic radiation may cause interference with other equipment and devices (e.g., pacemakers, etc.).

- Do not use this instrument in a flammable or explosive environment.
- Do not use this instrument near medical equipment.
- Do not use this instrument in an airplane.

⚠ Dispose of discarded products in accordance with the regulations of your location.

⚠ Use of this instrument on smooth objects may result in large measurement errors.

⚠ This product is not waterproof, and infiltration of liquids may cause irreparable damage to the unit.

※ Due to the continuous improvement and upgrading of the product, the Company reserves the right to modify this manual without prior notice to the public.

※ All text and graphics in this manual are protected by copyright and other laws, and are strictly prohibited from being copied, extracted, or modified, and infringement will be punished.



Shenzhen youfu tools.,LTD

+086-0755-8325 8692

www.uf-tools.com

Commissioned manufacturer:

Youfu Intelligent Manufacturing Tools (Dongguan) Co., Ltd

Manufacturer's address:

Room 502, Building 2, Huisheng Science and Technology Park, No. 24 Huanshi South Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523729



FR

Les équipements électriques
et électroniques, leurs
accessoires, piles, batteries
et cordons se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

POWER, IN YOUR HANDS.

Q2 Flexible Electronic Ruler DE



UF-TOOLS
POWER. IN YOUR HANDS

Sekundäranzeige

Messpunktanzeige



Hauptparameter

| | |
|--------------------------|---|
| Produkttyp | 02 Intelligentes Elektronisches Lineal |
| Einheit (der Maßeinheit) | cm-in-ft |
| Betriebstemperatur | -10°C-50°C |
| Haltbarkeit | Ungefähr 3000 Meter gemessen |
| Messbereich | Einzeln 0-9,99 m, kumulativ 99,9 m |
| Bereitschaftszeit | 180 Tage |
| Batterietyp | 200mAh Lithium-Polymer-Batterie |
| Lademethode | DCSV |

Nutzung starten

Ein-/Ausschalten:

Kurzes Drücken der Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten; die Messpunktanzeige ständig, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, und ist bereit zum Messen.

Langes Drücken der Einschalttaste, um das Gerät auszuschalten; nach 180 Sekunden ohne Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Messung starten


Halten Sie das Messrad in Kontakt mit dem Messobjekt und schieben Sie es es, der Bildschirm zeigt die Messdaten in Echtzeit an. Während der Messung blinkt das Atemlicht zur Anzeige. Wenn die Messung gestoppt wird, leuchtet das Atemlicht ständig.



Im Standard-Messmodus Daten X ist die Entfernung von Punkt A zu Punkt B. Beide Enden von A/B sind ungehindert.

Kontinuierliche Messung

Halten Sie das Messrad in Kontakt mit dem Messobjekt und rollen Sie es. Wenn das Rad zu rollen aufhört, werden die Bilddisplaysdaten für 30 Sekunden gespeichert. Die aktuellen Bilddisplaysdaten werden auf Null zurückgesetzt und die Messung kann erneut durchgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt zeigt der Nebendisplays-Bereich die historischen kumulierten Daten an, während der Hauptanzeigebereich die aktuellen Einzelmessdaten anzeigt.




Daten nullen

Kurzes Drücken der Einschalttaste setzt die aktuellen Messdaten auf null, und diese endgültigen kumulierten Daten werden automatisch gespeichert.



Automatische Speicherung

Im Messzustand, ohne jegliche Bedienung für 30 Sekunden, speichert das Gerät automatisch die aktuellen Messdaten.




Historische Aufzeichnung

Im Messzustand: Drücken Sie kurz die 'Einschalttaste', um die aktuellen Daten zu löschen und zu speichern. Drücken Sie die 'Einschalttaste' erneut, um die letzte historische Datensätze anzusehen. Ein kurzes Drücken der Funktionstaste oder das Drehen des Scrollrads im Historienansichtsmodus beendet den Historienmodus und setzt die Messung fort. the measurement mode.



Wechseln der Messmodi



Auf der Hauptseite des Geräts drücken Sie kurz die 'Funktionstaste', um den Messmodus zu wechseln.

 Gilt für den Fall, dass auf beiden Seiten links und rechts keine Hindernisse vorhanden sind; die Daten entsprechen der tatsächlichen Rotationsdistanz des Rollers.



Für Fälle, in denen auf beiden Seiten links und rechts Hindernisse vorhanden sind, wird in diesem Modus die Länge des Gehäuses automatisch berücksichtigt.



Für Fälle, in denen auf der linken Seite ein Hindernis vorhanden ist, wird in diesem Modus automatisch die Hälfte der Gehäuselänge berücksichtigt.



Für Fälle, in denen auf der rechten Seite ein Hindernis vorhanden ist, wird in diesem Modus automatisch die Hälfte der Gehäuselänge berücksichtigt.



Dieser Modus misst den Umfang eines zylindrischen Objekts und berechnet automatisch den Durchmesser R des Objekts.

Erweiterte Einstellungen

Einheiten wechseln

Bei eingeschaltetem Gerät die 'Funktionstaste' gedrückt halten, um die Messeinheit cm-in-ft zu wechseln.



Lademodus

Lademodus

Die Messpunktanzeige und das Batteriesymbol blinken, um anzuzeigen, wenn das Gerät geladen wird, und leuchten dauerhaft, wenn es vollständig aufgeladen ist.



Gebrauchsanweisung

- ⚠ Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts unbedingt alle Anweisungen und Bedienungshinweise in diesem Handbuch. Das Nichtbefolgen dieser Sicherheitsbestimmungen und Bedienungsanleitungen kann zu Gefahren und Verletzungen führen.
- ⚠ Die Verwendung dieses Produkts zu ändern ist strengstens untersagt. Bewahren Sie Ihr Gerät an einem sicheren Ort auf und halten Sie es von unbeteiligten Personen fern.
- ⚠ Reparieren Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt beschädigt ist, wenden Sie sich an ihren örtlichen Händler.
- ⚠ Elektromagnetische Strahlung kann Störungen bei anderen Geräten und Vorrichtungen verursachen (z. B. Herzschrittmacher usw.).
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer entzündlichen oder explosiven Umgebung.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Flugzeug.
- ⚠ Entsorgen Sie ausgediente Produkte gemäß den Vorschriften ihres Standorts.
- ⚠ Die Verwendung dieses Geräts auf glatten Objekten kann zu großen Messfehlern führen.
- ⚠ Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, und das Eindringen von Flüssigkeiten kann zu irreparablen Schäden am Gerät führen.
- ※ Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung und Aufrüstung des Produkts behält sich das Unternehmen das Recht vor, dieses Handbuch ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- ※ Alle Texte und Grafiken in diesem Handbuch sind durch Urheberrecht und andere Gesetze geschützt. Das Kopieren, Extrahieren oder Ändern ist strengstens untersagt, und Verstöße werden bestraft.



Shenzhen youfu tools.,LTD

+086-0755-8325 8692

www.uf-tools.com

Commissioned manufacturer:

Youfu Intelligent Manufacturing Tools (Dongguan) Co., Ltd

Manufacturer's address:

Room 502, Building 2, Huisheng Science and Technology Park, No. 24 Huanshi South Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523729



FR

Les équipements électriques
et électroniques, leurs
accessoires, piles, batteries
et cordons se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

POWER, IN YOUR HANDS.

Q2 Flexible Electronic Ruler ES



UF-TOOLS
POWER. IN YOUR HANDS

Visión general del producto

Indicador de punto de medida

Medición

Puerto de carga
Tipo-C

Patrón circular

Nivel de batería

Pantalla secundaria

Área de pantalla
principal

Unidad de medida

Rodillo de medición

Botón de
encendido

Tecla de función Agujero para cordón



Parámetros principales

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de producto | 02 Regla electrónica inteligente |
| Unidad (de medida) | cm-in-ft |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C-50°C |
| Resistencia | Aproximadamente 3000 metros medidos |
| Rango de medición | Individual 0-9.99 m, acumulativo 99.9 m |
| Tiempo de espera | 180 Días |
| Tipo de batería | Batería de polímero de litio de 200mAh |
| Método de carga | DCSV |

Comenzar a usar

Encendido/apagado:

Presione brevemente el botón de encendido para encender el dispositivo; la luz de indicador de punto de medida permanecerá encendida después de encenderlo, listo para medir.

Mantenga presionado el botón de encendido para apagarlo; si no hay operación durante 180 segundos, el dispositivo se apaga automáticamente.

Iniciar medición


Mantenga la rueda de medición en contacto con el objeto de medición y deslícela; la pantalla mostrará los datos de medición en tiempo real. Durante la medición, el indicador de punto de medida parpadeará para indicar. Cuando se detenga la medición, el indicador de punto de medida permanecerá encendido.



En el modo de medición predeterminado, Los datos X son la distancia desde el punto A hasta el punto B. Ambos extremos de A/B están sin obstrucciones.

Medición continua

Mantenga la rueda de medición en contacto con el objeto de medición y gírela. Cuando la rueda deje de girar, los datos en la pantalla se mantendrán durante 30 segundos. Luego, los datos actuales en pantalla se borrarán a cero y se podrá realizar la medición nuevamente. En ese momento, el área secundaria de la pantalla mostrará los datos acumulativos históricos y el área principal de la pantalla mostrará los datos de la medición individual actual.



Puesta a cero de los datos

Presione brevemente el botón de encendido para poner a cero los datos de medición actuales, y estos datos totales finales se almacenarán automáticamente.



Almacenamiento automático

En el estado de medición, si no se realiza ninguna operación durante 30 segundos, el dispositivo almacena automáticamente los datos de medición actuales.




Registro histórico

En el estado de medición, presione brevemente el "botón de encendido" para borrar y guardar los datos actuales. Presione brevemente el "botón de encendido" nuevamente para ver el último conjunto de datos históricos. Presione brevemente el botón de función o deslice la rueda de desplazamiento en el modo de visualización de historial para salir del modo histórico y continuar en el modo de medición.



Cambio de modos de medición



En la página principal de la máquina, presione brevemente la "Tecla de Función" para cambiar el modo de medición.

— Aplicable al caso en el que no haya obstrucciones en ambos lados, los datos corresponden a la distancia real de rotación del rodillo.

┌┐ (izquierdo y derecho), la longitud del cuerpo se tiene en cuenta automáticamente en este modo.

┌┐ este modo tiene en cuenta automáticamente $1/2$ de la longitud del cuerpo.

┌┐ este modo tiene en cuenta automáticamente $1/2$ de la longitud del cuerpo

○ Este modo mide la circunferencia de un objeto cilíndrico y calcula automáticamente el diámetro R del objeto.

Configuración avanzada

Cambio de unidades

Con el dispositivo encendido, mantenga presionada la "Tecla de Función" para cambiar la unidad de medida a cm-pulg-ft.



Modo de carga

Modo de carga

El indicador de punto de medida y el símbolo de encendido parpadean para indicar que se está cargando, y permanecen encendidos cuando la carga está completa.



Instrucciones de uso

⚠ Asegúrese de leer todos los términos y las instrucciones de funcionamiento en este manual antes de usar el producto.
El incumplimiento de estos términos de seguridad y las instrucciones de funcionamiento puede resultar en peligro y lesiones.

⚠ Está estrictamente prohibido cambiar el uso de este producto. Mantenga su instrumento en un lugar seguro.

Manténgalo alejado de personas no involucradas.

⚠ No repare el instrumento sin autorización. Si el producto está dañado, póngase en contacto con su distribuidor local.

⚠ La radiación electromagnética puede causar interferencias con otros equipos y dispositivos (por ejemplo, marcapasos, etc.).

- No use este instrumento en un entorno inflamable o explosivo.
- No use este instrumento cerca de equipos médicos.
- No use este instrumento en un avión.

⚠ Disponga de los productos desechados de acuerdo con las regulaciones de su ubicación.

⚠ El uso de este instrumento sobre objetos blandos puede resultar en grandes errores de medición.

⚠ Este producto no es resistente al agua, y la infiltración de líquidos puede causar daños irreparables al dispositivo.

※ Debido a la mejora continua y actualización del producto, la empresa se reserva el derecho de modificar este manual sin previo aviso al público.

※ Todo el texto y las gráficas en este manual están protegidos por derechos de autor y otras leyes, y está estrictamente prohibido copiarlos, extraerlos o modificarlos. Las infracciones serán sancionadas.



Shenzhen youfu tools.,LTD

+086-0755-8325 8692

www.uf-tools.com

Commissioned manufacturer:

Youfu Intelligent Manufacturing Tools (Dongguan) Co., Ltd

Manufacturer's address:

Room 502, Building 2, Huisheng Science and Technology Park, No. 24 Huanshi South Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523729



FR

Les équipements électriques
et électroniques, leurs
accessoires, piles, batteries
et cordons se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

POWER, IN YOUR HANDS.

Q2 Flexible Electronic Ruler FR



UF-TOOLS
POWER. IN YOUR HANDS

Aperçu du produit

Témoin LED pulsée



Paramètres principaux

| | |
|-------------------------------|--|
| Type de produit | 02 Règle électronique intelligente |
| Unité (de mesure) | cm-in-ft |
| Température de fonctionnement | -10°C-50°C |
| Endurance | Environ 3000 mètres mesurés |
| Plage de mesure | Individuel 0-9,99 m, cumulatif 99,9 m |
| Temps en veille | 180 Jours |
| Type de batterie | Batterie au lithium-polymère de 200mAh |
| Méthode de charge | DCSV |

Commencer à utiliser

Mise sous/hors tension :

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil ; la diode pulsée reste allumée après la mise sous tension, prête à mesurer.

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre l'appareil ; après 180 secondes sans opération, l'appareil s'éteint automatiquement.

Démarrer la mesure


Gardez la roue de mesure en contact avec l'objet à mesurer et faites-la glisser. L'écran affichera les données de mesure en temps réel. Pendant la mesure, la diode pulsée clignotera. Lorsque la mesure est arrêtée, la diode pulsée reste allumée.



Dans le mode de mesure par défaut, Les données X représentent la distance entre le point A et le point B. Les deux extrémités de A/B sont dégagées.

Mesure continue

Gardez la roue de mesure en contact avec l'objet à mesurer et faites-la rouler. Lorsque la roue cesse de rouler, les données de l'écran seront conservées pendant 30 secondes. Les données actuelles de l'écran seront réinitialisées à zéro et la mesure pourra être effectuée à nouveau. À ce moment, la zone d'affichage secondaire affichera les données cumulées historiques et la zone d'affichage principale affichera les données de la mesure unique actuelle.



Réinitialisation des données

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser les données de mesure actuelles, et ces données totales finales seront enregistrées automatiquement.



Stockage automatique

En mode de mesure, si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes, l'appareil enregistre automatiquement les données de mesure actuelles.




Historique des enregistrements

En mode de mesure, appuyez brièvement sur le "bouton d'alimentation" pour effacer et enregistrer les données actuelles, appuyez à nouveau brièvement sur le "bouton d'alimentation" pour voir le dernier ensemble de données historiques ; appuyez brièvement sur le bouton de fonction ou faites défiler la molette dans le mode d'affichage de l'historique pour quitter ce mode et reprendre le mode de mesure.



Changement de modes de mesure



Sur la page principale de la machine, appuyez brièvement sur la "Touche de fonction" pour changer le mode de mesure.

- | | |
|----|--|
| — | Applicable au cas où il n'y a pas d'obstruction des deux côtés gauche et droit, les données correspondent à la distance de rotation réelle du rouleau. |
| ┌┐ | Dans les cas où il y a des obstructions des deux côtés gauche et droit, la longueur du fuselage est automatiquement prise en compte dans ce mode. |
| ┌— | Dans les cas où il y a une obstruction du côté gauche, ce mode prend automatiquement en compte $1/2$ de la longueur du fuselage. |
| —┐ | Dans les cas où il y a une obstruction du côté droit, ce mode prend automatiquement en compte $1/2$ de la longueur du fuselage. |
| ○ | Ce mode mesure la circonférence d'un objet cylindrique et calcule automatiquement le diamètre R de l'objet. |

Paramètres avancés

Changement d'unités

Lorsque l'appareil est allumé, maintenez enfoncée la "Touche de fonction" pour changer l'unité de mesure entre cm-pouces-pieds.



Mode de charge

Mode de charge

Le témoin de mesure et le symbole de batterie clignotent pour indiquer la charge, et restent allumés lorsqu'ils sont complètement chargés.



Instructions d'utilisation

⚠ Assurez-vous de lire tous les termes et instructions d'utilisation dans ce manuel avant d'utiliser le produit.

Le non-respect de ces conditions de sécurité et des instructions d'utilisation peut entraîner des dangers et des blessures.

⚠ Il est strictement interdit de modifier l'utilisation de ce produit. Gardez votre instrument dans un endroit sûr.

Gardez-le éloigné des personnes non impliquées.

⚠ Ne réparez pas l'instrument sans autorisation. Si le produit est endommagé, contactez votre revendeur local.

⚠ Les radiations électromagnétiques peuvent causer des interférences avec d'autres équipements et dispositifs (par exemple, les stimulateurs cardiaques, etc.).

- Ne pas utiliser cet instrument dans un environnement inflammable ou explosif.
- Ne pas utiliser cet instrument à proximité d'équipements médicaux.
- Ne pas utiliser cet instrument dans un avion.

⚠ Jetez les produits usagés conformément aux réglementations de votre lieu de résidence.

⚠ L'utilisation de cet instrument sur des objets lisses peut entraîner de grandes erreurs de mesure.

⚠ Ce produit n'est pas étanche, et l'infiltration de liquides peut causer des dommages irréparables à l'appareil.

✘ En raison de l'amélioration continue et de la mise à niveau du produit, l'entreprise se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis au public.

✘ Tous les textes et graphiques de ce manuel sont protégés par des droits d'auteur et d'autres lois, et il est strictement interdit de les copier, extraire ou modifier. Toute infraction sera punie.



Shenzhen youfu tools.,LTD

+086-0755-8325 8692

www.uf-tools.com

Commissioned manufacturer:

Youfu Intelligent Manufacturing Tools (Dongguan) Co., Ltd

Manufacturer's address:

Room 502, Building 2, Huisheng Science and Technology Park, No. 24 Huanshi South Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523729



FR

Les équipements électriques
et électroniques, leurs
accessoires, piles, batteries
et cordons se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

POWER, IN YOUR HANDS.

Q2 Flexible Electronic Ruler NL



UF-TOOLS
POWER, IN YOUR HANDS

Productoverzicht

Meetpuntindicator



Hoofdparameters

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Product | Q2 Slimme Elektronische Lineaal |
| Eenheid (van meting) | Slimme cm-in-ft |
| Werktemperatuur | -10°C-50°C |
| Vermogen | Ongeveer 3000 meter gemeten |
| Meetbereik | Enkel 0-9,99 m, cumulatief 99,9 m |
| Standby tijd | 180 Dagen |
| Battery Type | 2QQmAh lithium-polymeer batterij |
| Oplaadmethode | DC 5V |

Begin met gebruiken

Inschakelen/uitschakelen;

Druk kort op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen; het meetpuntindicator lampje blijft continu branden nadat het apparaat is ingeschakeld, klaar om te meten.

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen; na 180 seconden zonder actie schakelt het apparaat automatisch uit.

Start Measurement


Houd het meetwiel in contact met het meetobject en schuif het, het scherm zal de meetgegevens in real_time weergeven. Tijdens het meten zal het ademende lampje knipperen ter indicatie. Wanneer de meting stopt, blijft het ademende lampje continu branden.



In de standaard meetmodus Gegevens X is de afstand van punt A naar punt B. Beide uiteinden van A/B zijn onbelemmerd.

Continue meting

Houd het meetwiel in contact met het meetobject en rol het. Wanneer het wiel stopt met draaien, worden de schermgegevens 30 seconden bewaard. De huidige schermgegevens worden op nul gezet en de meting kan opnieuw worden uitgevoerd. Op dit moment toont het secundaire display het historische cumulatieve gegevens en het hoofdscherm toont de huidige enkelvoudige meetgegevens.




Data resetten

Druk kort op de aan/uit-knop om de huidige meetgegevens op nul te zetten, en deze uiteindelijke totaalgegevens worden automatisch opgeslagen.



Automatische opslag

In de meetmodus, zonder enige actie gedurende 30 seconden, slaat het apparaat automatisch de huidige meetgegevens op.




Historisch record


In de meetmodus, druk kort op de "aan/uit-knop" om de huidige gegevens te wissen en op te slaan, druk opnieuw kort op de "aan/uit-knop" om de laatste set historische gegevens te bekijken; druk kort op de functietoets of draai aan het scrollwiel in de weergavemodus van de geschiedenis om de geschiedenismodus te verlaten en verder te gaan met de meetmodus.




Metingmodi wisselen




Op de hoofdpagina van het apparaat, druk kort op de "Functietoets" om de meetmodus te wisselen.

 Van toepassing op gevallen waar er geen belemmering is aan zowel de linker als de rechterzijde, de data is de werkelijke rotatiedafstand van het wiel.

 In gevallen waar er belemmeringen zijn aan zowel de linker als de rechterzijde, wordt de lengte van de behuizing automatisch in deze modus meegenomen.

 In gevallen waar er een belemmering aan de linkerzijde is, wordt in deze modus automatisch $1/2$ van de lengte van de behuizing meegenomen.

 In gevallen waar er een belemmering aan de rechterzijde is, wordt in deze modus automatisch $1/2$ van de lengte van de behuizing meegenomen.

 Deze modus meet de omtrek van een cilindrisch object en berekent automatisch de diameter (R) van het object.

Geavanceerde instellingen

Eenheden wisselen

Bij ingeschakeld apparaat, houd de "Functietoets" ingedrukt om de meeteenheid te wisselen tussen cm-in-ft.



Oplaadmodus

Oplaadmodus

Het meetpuntindicatorlampje en het batterij-icoon knipperen om aan te geven wanneer het apparaat wordt opgeladen, en blijven continu branden wanneer het volledig is opgeladen.



Gebruiksaanwijzing

⚠ Zorg ervoor dat u alle voorwaarden en gebruiksinstructies in deze handleiding leest voordat u het product gebruikt.

Het niet volgen van deze veiligheidsvoorwaarden en gebruiksinstructies kan leiden tot gevaar en letsel.

⚠ Het is strikt verboden om het gebruik van dit product te wijzigen. ⚠ Bewaar uw instrument op een veilige plaats. Houd het uit de buurt van onbevoegde personen.

⚠ Repareer het instrument niet zonder toestemming. Als het product beschadigd is, neem dan contact op met uw lokale dealer.

⚠ Elektromagnetische straling kan interferentie veroorzaken met andere apparatuur en apparaten (bijv. pacemakers, enz.).

- Gebruik dit instrument niet in een brandbare of explosieve omgeving.
- Gebruik dit instrument niet in de buurt van medische apparatuur.
- Gebruik dit instrument niet in een vliegtuig.

⚠ Verwijder afgevoerde producten volgens de voorschriften van uw locatie.

⚠ Het gebruik van dit instrument op gladde objecten kan leiden tot grote meetfouten.

⚠ Dit product is niet waterdicht, en het binnendringen van vloeistoffen kan onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken.

※ Vanwege de voortdurende verbetering en upgrade van het product, behoudt het bedrijf zich het recht voor om deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan het publiek.

※ Alle tekst en afbeeldingen in deze handleiding zijn beschermd door auteursrechten en andere wetten, en het is strikt verboden deze te kopiëren, te extraheren of te wijzigen, inbreuk zal worden bestraft.



Shenzhen youfu tools.,LTD

+086-0755-8325 8692

www.uf-tools.com

Commissioned manufacturer:

Youfu Intelligent Manufacturing Tools (Dongguan) Co., Ltd

Manufacturer's address:

Room 502, Building 2, Huisheng Science and Technology Park, No. 24 Huanshi South Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523729



FR

Les équipements électriques
et électroniques, leurs
accessoires, piles, batteries
et cordons se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

POWER, IN YOUR HANDS.

Q2 Flexible Electronic Ruler IT



 **UF-TOOLS**
POWER. IN YOUR HANDS

Panoramica del prodotto

Indicatore del punto di misurazione



Parametri principali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipo di prodotto | 02 Righello Elettronico Intelligente |
| Unità (di misura) | cm-in-ft |
| Temperatura di funzionamento | -10°C-50°C |
| Autonomia | Circa 3000 metri misurati |
| Intervallo di misurazione | Singolo 0-9,99 m, cumulativo 99,9 m |
| Tempo di standby | 180 Giorni |
| Tipo di batteria | Batteria al litio polimerica da 200mAh |
| Metodo di ricarica | DCSV |

Iniziare ad usare

Accensione/spengimento:

Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere; Indicatore del punto di misurazione rimane accesa dopo l'accensione, pronto per la misurazione. Premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere; dopo 180 secondi senza operazioni, il dispositivo si spegne automaticamente.

Iniziare la misurazione


Mantieni la ruota di misurazione in contatto con l'oggetto da misurare e scorri, lo schermo visualizzerà i dati di misurazione in tempo reale. Durante la misurazione, la luce a respiro lampeggia per indicare. Quando la misurazione è fermata, la luce a respiro rimane sempre accesa.



Nella modalità di misurazione predefinita i dati X sono la distanza dal punto A al punto B. Entrambi i lati di A/B sono privi di ostacoli.

Misurazione continua

Mantieni la ruota di misurazione in contatto con l'oggetto da misurare e ruotala. Quando la ruota smette di ruotare, i dati sullo schermo verranno mantenuti per 30 secondi, i dati correnti verranno azzerati e la misurazione potrà essere ripresa. In quel momento, l'area secondaria del display mostrerà i dati cumulativi storici e l'area principale del display mostrerà i dati della misurazione singola corrente.



Azzeramento dei dati

Premere brevemente il pulsante di accensione per azzerare i dati di misurazione correnti, e questi dati totali finali verranno salvati automaticamente. Salvataggio automatico



Automatic Storage

In modalità di misurazione, senza operazioni per 30 secondi, il dispositivo memorizza automaticamente i dati di misurazione correnti.




Storico

In modalità di misurazione, premi brevemente il pulsante di accensione per cancellare e salvare i dati correnti, premi di nuovo il pulsante di accensione per visualizzare l'ultimo set di dati storici; premi brevemente il pulsante funzione o scorri la rotella di scorrimento in modalità visualizzazione storico per uscire dalla modalità



Cambiamento delle modalità di misurazione



Nella pagina principale del dispositivo, premi brevemente il "Tasto Funzione" per cambiare la modalità di misurazione.

— Applicabile nel caso in cui non ci siano ostacoli sia a sinistra che a destra, i dati rappresentano la distanza effettiva di rotazione del rullo.

— Nei casi in cui ci siano ostacoli su entrambi i lati, la lunghezza del corpo viene automaticamente presa in considerazione in questa modalità.

— Nei casi in cui ci sia un ostacolo sul lato sinistro, questa modalità tiene automaticamente conto della metà della lunghezza del corpo.

— Nei casi in cui ci sia un ostacolo sul lato destro, questa modalità tiene automaticamente conto della metà della lunghezza del corpo.

○ Questa modalità misura la circonferenza di un oggetto cilindrico e calcola automaticamente il diametro R dell'oggetto.

Impostazioni Avanzate

Commutazione delle Unità

Con l'apparecchio acceso, tieni premuto il tasto "Funzione" per cambiare l'unità di misura (cm-in-ft).



Modalità di Carica

Modalità di Carica

Indicatore del punto di misurazione e il simbolo di alimentazione lampeggiano durante la carica e rimangono accesi quando la carica è completa.



Istruzioni per l'uso

⚠ Assicurati di leggere tutti i termini e le istruzioni operative contenute in questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Il mancato rispetto di questi termini di sicurezza e delle istruzioni operative potrebbe comportare pericoli e lesioni.

⚠ È severamente vietato modificare l'uso di questo prodotto. ⚠ Tieni lo strumento in un luogo sicuro, lontano da persone non coinvolte.

⚠ Non riparare lo strumento senza autorizzazione. Se il prodotto è danneggiato, contatta il tuo rivenditore locale.

⚠ Le radiazioni elettromagnetiche potrebbero causare interferenze con altri dispositivi e apparecchiature (ad esempio, pacemaker, ecc.).

- Non utilizzare questo strumento in un ambiente infiammabile o esplosivo.
- Non utilizzare questo strumento vicino a dispositivi medici.
- Non utilizzare questo strumento in un aereo.

⚠ Smaltire i prodotti scartati in conformità con le normative locali.

⚠ L'uso di questo strumento su oggetti lisci può causare errori di misurazione significativi.

⚠ Questo prodotto non è impermeabile e l'infiltrazione di liquidi può causare danni irreparabili all'unità.

※ A causa del continuo miglioramento e aggiornamento del prodotto, la Società si riserva il diritto di modificare questo manuale senza preavviso al pubblico.

※ Tutti i testi e le grafiche presenti in questo manuale sono protetti da copyright e altre leggi, e sono strettamente vietati la copia, l'estrazione o la modifica. La violazione sarà perseguita.



Shenzhen youfu tools.,LTD

+086-0755-8325 8692

www.uf-tools.com

Commissioned manufacturer:

Youfu Intelligent Manufacturing Tools (Dongguan) Co., Ltd

Manufacturer's address:

Room 502, Building 2, Huisheng Science and Technology Park, No. 24 Huanshi South Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523729



FR

Les équipements électriques
et électroniques, leurs
accessoires, piles, batteries
et cordons se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

POWER, IN YOUR HANDS.